MEXQ

Reporte de Inspección. (RI)

F8.5-13 Rev. 27/08/2018

Nombre del Cliente: Jatco Mexico (Fabricante de la parte inspeccionada)	Planta: Jatco 2 (Planta donde se realiza la inspección.)	Clave de Servicio: AGSJMEX3444	Folio: 238751
Nombre de la Parte: TUBE TUB PIFF	Defecto(s) por lo que se inspeciona la(s) parte(s): Distancia fuera de especificacion	Fecha: 23/Oct/2025	Sucursal: AGUASCALIENTES
* Nombre del Inspector: Sara Eugenia Gallegos	Numero de nomina del Inspector: 36719 / Turno y/o Grupo: 3B	Tiempo de paro: N/A (Cantidad de horas hombre) / Tiempo estandar: 80 x hora (Inspeccion de pzas/hr)	Reviso: (Firma de Lider de Operaciones)

RI de: (X) Servicio Activo ( ) Servicio Nuevo ( ) Cierre de servicio ( ) Defecto Nuevo ( ) Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo ( ) Reinspeccion X reclamo de calidad ( ) Contencion

Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO

Observaciones:

344267

**= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad: Insp.	O.K.	N.G. Recup.	N.G. Scrap	Pend. **	Destino: Recuperada Problema	Recuperada Cant.	Scrap Problema	Scrap Cant.	** Pendiente Problema	** Pendiente Cant.	No. de Ran, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado invertido (hrs.min)
313281xFOC	186	140	0	46	0		0	Distancia fuera de especificación	46		0	SF34047	2 hrs
Totales	186	140	0	46	0		0		46		0		2 hrs

MEXQ

Reporte de Inspección. (RI)

F8.5-13 Rev. 27/08/2018

Folio: 238775

Nombre del Cliente: JATCO MEXICO (Fabricante de la parte inspeccionada)	Planta: JATCO 2 (Planta donde se realiza la inspección.)	Clave de Servicio: SN0041554	
Nombre de la Parte: TUBE LUB DIFF	Defecto(s) por lo que se inspeciona la(s) parte(s): DISTANCIA FUERA DE ESPECIFICACION	Fecha: 24-10-25	Sucursal: AGUASCALIENTES

* Nombre del Inspector	Numero de nomina del Inspector:	Turno y/o Grupo:	Tiempo de paro: (Cantidad de horas hombre)	Tiempo estandar: (Inspeccion de pzas/hr)	Reviso: (Firma de Lider de Operaciones)
Gabriela Martinez	36543	1A	N/A	80 piezas x hora	

RI de: (●) Servicio Activo ( ) Servicio Nuevo ( ) Cierre de servicio ( ) Defecto Nuevo ( ) Reinspeccion x cambio de criterio o defecto nuevo ( ) Reinspeccion X reclamo de calidad ( ) Contencion

Sin cargo al cliente, este reporte debe ser autorizado por JO

Observaciones:

344287

**= Solo utilizar estos espacios cuando haya duda si el material es O.K. o N.G.

Número (s) de parte	Cantidad: Insp.	O.K.	N.G. Recup.	N.G. Scrap	Pend. **	Destino: Recuperada Problema	Recuperada Cant.	Scrap Problema	Scrap Cant.	** Pendiente Problema	** Pendiente Cant.	No. de Ran, No. de Lote, o Código	Tiempo estimado invertido (hrs:min)
313281XFOC	109	40	0	69	0		0	DISTANCIA FUERA DE	69		0	SIN RAN NI SERIAL	4 hrs.
313281XFOC	200	128	0	72	0		0	ESPECIFICACIÓN	72		0	SIN RAN NI SERIAL	
Totales	309	168	0	141	0		0		141		0		4 hrs.

Escaneado con CamScanner